



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ASTRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0030-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mejoramiento del cerco perimetral.



Foto 2: Mejoramiento del cerco perimetral.



Foto 3: Mejoramiento del portón.




Foto 4: Pintura general del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

