



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO ARRIBA JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0235-42	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: mejoramiento de area de cocina



Foto 2: Mejoramiento de canales de agua pluvial



Foto 3: mejoramientos de area de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Marina Medina Peláez

Firma y sello del Presidente de la OPELONIND



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial de Parvulos
Barrio Arriba San Jerónimo, B.V.
DIRECCION