



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUIITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0237-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Mejoramiento de muro perimetral.



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral.



Foto 3: Cambio de techo de un aula.



Foto 4: Reparación de instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUIE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0237-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE 2024



Foto1: Cambio de chimenea de la cocina.



Foto 2: Construcción de una banqueta en el exterior del centro educativo.



Foto 3: Construcción de una rampa de acceso al centro educativo.



Foto 4: Colocación de piso antideslizante en el corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPP

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público