



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUIITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0237-43	FECHA:	23 de diciembre 2024



Foto1: Reparación de muro perimetral.

Foto 2: Cambio de techo de un aula.



Foto 3: Reparación de instalación eléctrica.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0237-43	FECHA:	23 de diciembre 2024



Foto1: Cambio de chimenea de la cocina.



Foto 2: Construcción de una banqueta en el exterior del centro educativo.



Foto 3: Construcción de una rampa de acceso al centro educativo.



Foto 4: Colocación de piso antideslizante en el corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

