

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0238-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Reparación del muro perimetral con block y malla metálica



Foto 2: Reparación del muro perimetral con block y malla metálica



Foto 3: Cambio del techo de un aula



Foto 4: Remodelación del piso de los corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0238-43	FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Pintura de veintiséis balcones




Foto 2: Entechado del área de lavamanos y trapiadores



Foto 3: Pintura de cuatro puertas y cambio de chapas



Foto 4: Pintura de cuatro puertas y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

