



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN JERÓNIMO            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA CRUZ        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0238-43 | FECHA:                         | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: Reparación de muro perimetral con block y malla metálica



Foto 2: Reparación de muro perimetral con block y malla metálica



Foto 3: Remodelación del piso de los corredores



Foto 4: Cambio de techo de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita\*REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN JERÓNIMO            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA CRUZ        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0238-43 | FECHA:                         | 11 DE DICIEMBRE DE 2024 |




Foto1: Pintura de lado arriba de lamina del techo de dos aulas



Foto 2: Entechado del área de lavamanos y trapeadores



Foto 3: Pintura de cuatro puertas y cambio de chapas




Foto 4: Pintura de veintiséis balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y fotocopiar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

