



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0245-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Sustrucción de portón y pavimentación de la entrada



Foto 2: Cirulación de area perimetral con maya



Foto 3: Cambio de piso ceramico en el corredor del establecimiento



Foto 4: instalacion de piso ceramico en el corredor del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>William García</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la E.O.R.M. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA VEGA DEL CHILE</p>	<p><i>Antonio...</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA RURAL MIXTA VEGA DEL CHILE BAJA VERAPAZ</p>
---	---