

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0245-43	FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de portón y pavimentación de la entrada con graderío




Foto 2: Circulación de área perimetral con malla



Foto 3: Estructura de costaneras techado lámina y sus canales e instalación de energía y luminación



Foto 4: Instalación de piso cerámico en el corredor del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William Barcra

Firma y sello del Presidente de la OPE



Am... [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

