

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0245-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 1: Sustrucción de porton y pavimentación de la entrada con graderio



Foto 2: Circulación de area perimental con malla



Foto 3: Estructura de costaneras techado lámina y sus canales e instalación de energia y luminación




Foto 4: Instalación de piso cerramico en el corredor del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William Garcia
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.A DEL CHILE

E.O.R.M.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA VEGA DEL CHILE

Antonio...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA VEGA DEL CHILE
SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ