



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERONIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CERRON, ALDEA EL JICARO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0248-43 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Petronila Mejía Ram</i></p>  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |   <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERONIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CERRON, ALDEA EL JICARO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0248-43 | FECHA: | 22 de Mayo de 2024 |




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

petronila Masia R



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público