



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JERÓNIMO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "CIUDAD SAN PEDRO CARCHÁ" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS JOCOTES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0252-43 | FECHA: | 26 de septiembre 2024 |



Foto 1: Mejoramiento de cocina: Puerta, ventana, pila, piso, iluminación, gabinetes, mesa y azulejo.



Foto 2: Mejoramiento de cocina.



Foto 3: Mejoramiento de banqueta peatonal a escuela.



Foto 4: Mejoramiento de losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

