



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN ALDEA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1234-42	FECHA:	20 DE AGOSTO 2024



Foto 1: SE PUEDE MEJORAR EL PATIO , DE SUELO A TORTA DE CEMENTO



Foto 2: SE PUEDE MEJORAR EL PATIO , DE SUELO A TORTA DE CEMENTO



Foto 3: OPORTUNIDAD DE MEJORAR LOS SANITARIOS



Foto 4: OPORTUNIDAD DE MEJORAR LAS CUNETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



1966/4402-1501

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

