PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1547-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



irma y sello del Presidente de la OPF

Firms V Sello Director Centro

Firma Sello Director Centro Educativo Público

PRONIMO, BAYA VERI

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1547-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1:





Foto 3:



Foto 4:



