

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN JERONIMO       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO. 1    | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO ABAJO       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-1671-43 | FECHA:                         | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1:



Fotos 2:



Foto 3: MANTENIMIENTO CISTERNA/DEPOSITO DE AGUA



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>Consejo de Padres de Familia<br/>Escuela Oficial Urbana Mixta<br/>No. 1 Jornada Vespertina<br/>San Jerónimo, B V</b></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |   <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|