

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1686-42	FECHA:	27/02/2024




Foto 1: REMODELACION DE SANITARIOS



Foto 2: PINTURA EN AULAS, INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 3: CAMBIO DE PISO EN AULAS.




Foto 4: REMODELACION BASE DE TINACO Y CAMBIO DE TUBERIA DE TINACO PARA QUE FUNCIONE.




Foto 5: REMODELACION DE COCINA.



Foto 6 : REMODELACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

