

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1686-42	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: REMODELACION DE SANITARIOS



Foto 2: PINTURA EN AULAS, INTERIOR Y EXTERIOR.




Foto 3: CAMBIO DE PISO EN AULAS.



Foto 4: AMPLIACION DE COCINA





Foto 5: REMODELACION DE COCINA.



Foto 6 : AMPLIACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

