



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                   |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ   | MUNICIPIO:                     | San Jerónimo      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED N.280 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea el Cacao    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-2155-45  | FECHA:                         | 20 de agosto 2024 |



Foto 1: Mejoramiento de cercamiento Perimetral



Foto 2: Mejoramiento de cercamiento Perimetral



Foto 3: Mejoramiento de cercamiento Perimetral por desdome




Foto 4: Ampliación área de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

