



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONJAS PANIMAQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0016 - 42	FECHA:	20 de agosto 2024




Foto 1: Techado, estructura y piso de ambiente 2 cocina




Foto 2: cambio de piso de EODP Caserío Monjas Panimaquito




Foto 3: cambio de vidrios y balcones



Foto 4: pintura, balcones y cambio de puertas de la EODP MONJAS PANIMAQUITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

