



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Suquinay II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0017-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26, en patio 1




Foto 2: Mejoramiento y ampliación de servicios sanitarios




Foto 3: Mejoramiento y ampliación de servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento e instalación de estructura de lavado de manos con su tinaco y base respectiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público