



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tierra Blanca Jalauté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0030-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento y ampliacion de patio, estructura y techo.



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca Jalauté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0030-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento de cubierta de bodega escolar.



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo de bodega escolar.




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público