



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ENCUENTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0031-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Panorámica de las aulas y la cocina



Foto 2: segunda entrada y vista de la cocina y el aula adjunta



Foto 3: Parte trancera de la segunda aula



Foto 4: foto de la ubicación y forma de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

