



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUCURSAL CHICOJ PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0038-43	FECHA:	15 DE JULIO 2024




Foto 1: PANORAMA DE LAS AULAS




Foto 2: VISTA DE LA COCINA



Foto 3: AVANCES DEL MEJORAMIENTO DEL BAÑO



Foto 4: BASE DEL TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Imgeled



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público