



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SUCURSAL CHICOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0038-43	FECHA:	30 DE JULIO 2024



Foto 1: ESTADO ACTUAL DE LAS AULAS




Foto 2: ESTADO ACTUAL DE LA COCINA




Foto 3: ESTADO ACTUAL DEL BAÑO



Foto 4: ESTADO ACTUAL DEL TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---