



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÀ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACSAMANI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0042-43	FECHA:	10 de diciembre de 2024



Foto1: La comunidad educativa demanda, mejoramiento de cocina.




Foto 1: La comunidad educativa demanda, mejoramiento de cocina.



Foto 2: La comunidad educativa demanda, mejoramiento de aula.



Foto 2: La comunidad educativa demanda, mejoramiento de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

