



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XOMBAL PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-.0043-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: COCINA: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE COCINA
TECHO Y PISO



Foto 2: LAVAMANOS: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE
LAVADO DE MANOS




Foto 3: VENTANAS: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE LAS
VENTANAS DEL MODULO 2




Foto 4: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE VENTANAS DEL
MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público