

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XOMBAL PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0043-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: COCINA: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE COCINA TECHO Y PISO



Foto 2: LAVAMANOS: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE LAVADO DE MANOS



Foto 3: VENTANAS: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE LAS VENTANAS DEL MODULO 2





Foto 4: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE VENTANAS DEL MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

