



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XOMBAL PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0043-43	FECHA:	23 DE MAYO 2024




**Foto 1: COCINA: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE COCINA TECHO Y PISO**



**Foto 2: LAVAMANOS: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE LAVADO DE MANOS**



**Foto 3: VENTANAS: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE LAS VENTANAS DEL MODULO 2**



**Foto 4: SE DEBE MEJORAR EL AREA DE VENTANAS DEL MODULO 1**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--