



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA LARGA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0045-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: *Mejoramiento modulo de estructura de techo de lamina*



Foto 2: *Mejoramiento de Puertas y ventanas*



Foto 3: *Mejoramiento puertas y ventanas*




Foto 4: *Mejoramiento de repello y losa piso*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No finalizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público