

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mululhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0058-43	FECHA:	28 de agosto 2024



Foto 1: Mejoramiento al módulo tipo pórtico, con medidas de 9x7mts, que corresponde al renglón No. 1.



Foto 2: Mejoramiento al módulo tipo pórtico, con medidas de 9x7mts, que corresponde al renglón No. 1.



Foto 3: Mejoramiento al módulo tipo pórtico, con medidas de 9x7mts, que corresponde al renglón No. 1.



Foto 4: Mejoramiento al módulo tipo pórtico, con medidas de 9x7mts, que corresponde al renglón No. 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo No. 6100

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mululhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0058-43	FECHA:	28 de agosto 2024




Foto1: Mejoramiento al área de cocina, correspondiente al renglón No. 2




Foto 2: Mejoramiento al área de cocina, correspondiente al renglón No. 2



Foto 3: Mejoramiento al área de cocina, correspondiente al renglón No. 2



Foto 4: Mejoramiento al área de cocina, correspondiente al renglón No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mululhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0058-43	FECHA:	28 de agosto 2024



Foto1: Mejoramiento al módulo de aula, con medida de 8x4 mts, correspondiente al renglón No. 3




Foto 2: Mejoramiento al módulo de aula, con medida de 8x4 mts, correspondiente al renglón No. 3



Foto 3: Mejoramiento al módulo de aula, con medida de 8x4 mts, correspondiente al renglón No. 3




Foto 4: Mejoramiento al módulo de aula, con medida de 8x4 mts, correspondiente al renglón No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público