



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chantel Chicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0060-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE LAVAMANOS.



Foto 2: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE LAVAMANOS.



Foto 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE LAVAMANOS.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chantel Chicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0060-43	FECHA:	20/09/2024



**Foto 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS**



**Foto 2: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS**



**Foto 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS**



**Foto 4: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chantel Chicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0060-43	FECHA:	20/09/2024




Foto 1: Reparación o sustitución de area de cocina.




Foto 2: Reparación o sustitución de area de cocina.




Foto 3: Reparación o sustitución de area de cocina.



Foto 4: Reparación o sustitución de area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

