

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	21 de Noviembre 2024




Foto1: Inicio de mejoramiento de pared



Foto 2: avance en mejoramiento de pared



Foto 3: avance en la pared de cocina.




Foto 4: Asi avanza la pared de la cocina al 29/11/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	05 de diciembre 2024




Foto 1: Inicio de mejoramiento de piso al módulo de cocina.



Foto 2: avance en mejoramiento de piso al Modulo de cocina.




Foto 3: Inicio de colocación de piso de concreto al módulo de cocina.



Foto 4: Finalización de colocación de piso de concreto al modulo de cocina. 2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	05 de diciembre 2024



Foto 1: Início de mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial.



Foto 2: avance en mejoramiento de Canales




Foto 3: avance en colocación de Gancho de canales del modulo 1.




Foto 4: Fabricación de ganchos 2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	05 de diciembre 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

