

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	05 de diciembre 2024




Foto1: Estructura metálica.




Foto 2: Instalación de techo.




Foto 3: Finalización de la instalación de techo.




Foto 4: Pared y techo finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	09 de diciembre 2024



Foto1: Mejoramiento de Canales y bajada de agua.



Foto 2: Instalacion de canales y bajada de agua.



Foto 3: avances en la Instalación de canales y bajada de agua




Foto 4: Finalización de meroramiento de calaes y bajada de agua lluvia.  
17-12-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ORF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	10 de diciembre 2024



Foto 1: Mejoramiento de ventana al módulo de cocina.



Foto 2: Instalacion de ventanas al módulo de cocina.



Foto 3: Instalación de puerta al módulo de cocina




Foto 4: meroramiento de puerta al módulo de cocina. 17-12-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPRM</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	12 de diciembre 2024



Foto1: Mejoramiento de piso de concreto al módulo de cocina




Foto 2: Instalacion de piso cerámico al módulo de cocina.



Foto 3: Avances en la instacion de piso Cerámico del módulo de cocina.



Foto 4: finalización de mejoramiento de piso Cerámico al módulo de cocina. 17-12-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

