



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACHOXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0065-43	FECHA:	25/09/2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO



Foto 2: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DEL TECHO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOSA (TIPO TORTA) E INSTALACIÓN DE PISO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

