



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAMPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0070-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento modulo de cocina.



Foto 2: Mejoramiento modulo de cocina.



Foto 3: Mejoramiento modulo de cocina.



Foto 4: Mejoramiento modulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Agustin Ichich Ichich*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAMPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0070-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



**Foto 1: Mejoramiento modulo de corredor.**



**Foto 2: Mejoramiento modulo de corredor.**




**Foto 3: Mejoramiento modulo de corredor.**



**Foto 4: Mejoramiento modulo de corredor.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAMPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0070-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso (Cerámico de alto impacto)



Foto 2: Mejoramiento de piso (Cerámico de alto impacto)



Foto 3: Mejoramiento de piso (Cerámico de alto impacto)



Foto 4: Mejoramiento de piso (Cerámico de alto impacto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Agustin Ichich Ichich*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público