



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PURULHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PAMPACAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0070-43 | FECHA: | 09 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto 1: Mejoramiento modulo de cocina.




Foto 2: Mejoramiento modulo de cocina.



Foto 3: Mejoramiento modulo de cocina.



Foto 4: Mejoramiento modulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Agustin Ichich Ichich
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PURULHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PAMPACAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0070-43 | FECHA: | 09 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto 1: Mejoramiento modulo de corredor.



Foto 2: Mejoramiento modulo de corredor.




Foto 3: Mejoramiento modulo de corredor.



Foto 4: Mejoramiento modulo de corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Augustin Ichich Ichic
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PURULHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PAMPACAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0070-43 | FECHA: | 09 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto 1: Mejoramiento de piso (Ceramico de alto impacto)



Foto 2: Mejoramiento de piso (Ceramico de alto impacto)



Foto 3: Mejoramiento de piso (Ceramico de alto impacto)



Foto 4: Mejoramiento de piso (Ceramico de alto impacto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Agustin Ichich Ichich
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público