

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: panorama de reparación de puertas



Foto 2: panorama de reparación de puertas



Foto 1: panorama de mejoramiento de red de agua potable



Foto 2 : panorama de mejoramiento de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mario caal</i> Firma y sello del Presidente de la OPA</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama de reparación o sustitución de área de cocina



Foto 2: panorama de reparación o sustitución de área de cocina




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><u>Mario Caal</u> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---