

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAUITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama del muro



Foto 2: panorama de muro



Foto 3: panorama del muro



Foto 4: panorama del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mario caal</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama de reparación de puertas




Foto 2: panorama de reparación de puertas



Foto 3: panorama de reparación de puertas




Foto 4: panorama de reparación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Caserío Educación Pública	
---	---	--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama de mejoramiento de agua potable



Foto 2: panorama de mejoramiento de agua potable



Foto 3: panorama de mejoramiento de agua potable



Foto 4: panorama de mejoramiento de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANZAL JALAJUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: panorama de reparación o sustitución de área de cocina



Foto 2: panorama de reparación o sustitución de área de cocina



Foto 3: panorama de reparación o sustitución de área de cocina



Foto 4: panorama de reparación o sustitución de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mario Caal</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---