



Ministerio de Educación
S. G. P. R.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tixilhá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tixilhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0084-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento cubierto de lamina



Foto 2: Mejoramiento balcones de la cocina




Foto 3: Mejoramiento repello de paredes

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público