



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ALFREDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0087-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento de dos Aulas tipo Pórtico.






Foto 2: Mejoramiento de Cocina.



Foto 3: Mejoramiento de Servicio Sanitario.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Alfredo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0087-43	FECHA:	6/04/2024



Foto 1: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.



Foto 2: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.





Foto 3: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.



Foto 4: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público