



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San alfredo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0087-43	FECHA:	16/06/2024




Foto 1: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.



Foto 2: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.




Foto 3: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.



Foto 4: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público