



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Alfredo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0087-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.



Foto 2: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.



Foto 3: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.




Foto 4: Mejoramiento de dos aulas Tipo Pórtico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público