



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCIÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0094-43	FECHA:	09 DE MAYO 2024



Foto 1: Panorámica del muro perimetral



Foto 2: Vista general del patio frontal de la escuela



Foto 3: Puera de bodega en mal estado



Foto 4: pueta de letrina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público