



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUIS PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0095-43	FECHA:	18/08/2024



Foto 1: Culminación del cambio de techo



Foto 2: Culminación de muro Perimetral



Foto 3: Cambio de piso, renglón culminado




Foto 4: Remozamiento finaliza con pintura de paredes interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público