



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PURULHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Cuchilla Jalante |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0096-43 | FECHA: | 17 de septiembre de 2024 |




Foto 1: Preparando el terreno para el proyecto




Foto 2: Primera fase del proyecto



Foto 3: segunda fase del proyecto



Foto 4: Finalización del proyecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público