

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Módulo 2, piso



Foto 2: Módulo 2, piso




Foto 3: Módulo 4, piso



Foto 4: Módulo 3, piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Módulo 4, estructura de techo



Foto 2: Módulo 3, estructura de techo



Foto 3: Módulo 2, estructura de techo



Foto 4: Módulo 2, estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Módulo 2, cubierta de lámina



Foto 2: Módulo 4, cubierta de lámina



Foto 3: Módulo 2, cubierta de lámina



Foto 4: Módulo 3, cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Módulo 3, mejoramiento de paredes



Foto 2: Módulo 3, mejoramiento de paredes




Foto 3: bodega módulo 3, mejoramiento de paredes



Foto 4: Mejoramiento de paredes, módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público