



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CABSIBIJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0135-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: MODULO BODEGA



Foto 2: MODULO BODEGA



Foto 3: MODULO BODEGA



Foto 4: MODULO BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Apolinario CAO*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

