



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JALAUTE SECTOR NORTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0136-43	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: panorama del modulo




Foto 2: panorama de modulo




Foto 3: panorama de modulo



Foto 4: panorama del modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Mario Ichich Ical

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

