

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJBAL MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0199-43	FECHA:	19 DE JUNIO 2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:






Foto 4:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJBAL MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0199-43	FECHA:	19 DE JUNIO 2024




Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Xol Leb



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público