



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0208-45	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 2: REPARACIÓN DE PUERTAS (Pintura, Reparación, Cambio de Chapaz)



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE COCINA



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

