



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA WASHINGTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0215-43	FECHA:	24 de septiembre 2024




Foto1: MEJORAMIENTO DE TECHO




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS




Foto 3: MEJORAMIENTO DE AULA




Foto 4: MEJORAMIENTO DE PARED Y PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público